檔　　號：040501
保存年限：10 年

創　稿　文　號
1012100135

國立臺北藝術大學

簽

時　　間：中華民國 101 年 1 月 31 日
單　　位：事務組
簽 辦 人：嚴婕
聯絡電話：02-28961000 轉 1526

主旨：檢陳本校「101 年度第一季水質檢驗結果」報告書乙份，敬請　核示。

說明：

一、依本校「100 年度飲水機維護保養及維修開口合約(案號:100S005)」招標規範六、(二)1、規定水質檢驗：每季（100 年 4 月、7 月、10 月、101 年 2 月）20 日前請環保署認可實驗室完成抽驗本校全區 1/8 台飲水機，每次不得重複，於 1 年內將本合約規定之飲水機全數檢驗完畢。

二、旨揭案於本(101)年 1 月 11 日由本組指派專人會同進行採樣，抽驗校區飲水機計 23 台，檢測結果皆符合規定。

承辦人員　助理員嚴婕 0131 1449

單位主管　事務組組長陳娟惠 0131 1505　鄒宜君 0131 1610

會辦單位　衛生保健組

文奉核後，請提供水質檢驗結果總表乙份，供本組存參。

衛生保健組 吳佳谷 0202 0910

核判　代行為　總務長陳約宏 0131 1623

事務組回閱　組長 員陳霆瑋 0209　承辦人 助理員嚴婕

國立台北藝術大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	受　驗　地　點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
國立台北藝術大學	教學大樓四樓走廊 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	教學大樓三樓走廊 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	研究大樓四樓茶水間 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	研究大樓二樓茶水間 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	研究大樓一樓茶水間 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	美術系一樓辦公室 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	美術系一樓102教室前 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	美術系一樓特殊教室 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	第一女生宿舍六樓AB棟茶水間(左) 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	第一女生宿舍六樓AB棟茶水間(右) 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	第一女生宿舍五樓AB棟茶水間(左) 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	第一女生宿舍五樓AB棟茶水間(右) 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	第一女生宿舍三樓AB棟茶水間(左) 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	第一女生宿舍三樓AB棟茶水間(右) 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	第二女生宿舍A區三樓301室外 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	第二女生宿舍A區三樓324室外 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	第二女生宿舍A區四樓401室外 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	第二女生宿舍B區四樓409室外 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	綜合宿舍D區一樓112室外 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	綜合宿舍D區二樓224室外 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	綜合宿舍D區三樓321室外 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	綜合宿舍B區三樓337室外 飲水機	<1	101.01.11	符合規定
	綜合宿舍A區一樓101室外 飲水機	<1	101.01.11	符合規定

註一 ： 飲用水質管理條例標準
大腸桿菌群:6 CFU/100mL

註二 ： 本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室　製表

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
專用章 檢驗報告書
負責人：鄧運妹
檢驗室主任：陳慶洲