

104 年飲水機 第 1 季 水質檢驗照

<p>擺設位置:行政大樓 1 樓 編號:3</p>	<p>擺設位置:行政大樓 1 樓茶水間 編號:2</p>	<p>擺設位置:圖書館 3 樓自修室 編號:01</p>
		
<p>擺設位置:游泳館 1 樓 編號:13</p>	<p>擺設位置:游泳館 2 樓 編號:14</p>	<p>擺設位置:網球場廁所旁 編號:12</p>
		
<p>擺設位置:舊醫術室 2 樓 編號:109</p>	<p>擺設位置:戲舞大樓 1 樓戲劇系 編號:111</p>	<p>擺設位置:戲舞大樓 1 樓舞蹈系 編號:113</p>
		
<p>擺設位置: 戲舞大樓 1 樓劇設系 編號:112</p>	<p>擺設位置: 戲舞大樓 2 樓劇設系 編號:114</p>	<p>擺設位置: 戲舞大樓 2 樓戲劇系 編號:115</p>
		

104 年飲水機 第 1 季 水質檢驗照

<p>擺設位置: 戲舞大樓 3 樓戲劇系 編號:118</p>	<p>擺設位置: 戲舞大樓 3 樓舞蹈系 編號:117</p>	<p>擺設位置: 戲舞大樓 3 樓劇設系 編號:116</p>
		
<p>擺設位置: 戲舞大樓 4 樓電影系 編號:119</p>	<p>擺設位置: 戲舞大樓 4 樓辦公室 內 編號:120</p>	<p>擺設位置: 戲舞學院 1 樓 走廊 編號:31</p>
		
<p>擺設位置: 戲舞學院 1 樓 107 室前 編號:32</p>	<p>擺設位置: 音樂一館 1 樓走廊 編號:35</p>	<p>擺設位置: 音樂一館 2 樓走廊 編號:38</p>
		
<p>擺設位置: 音樂廳 1 樓 編號:54</p>	<p>擺設位置: 音樂廳 B1 編號:53</p>	
		

國立台北藝術大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	受 驗 地 點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
國立台北藝術大學	行政大樓一樓半校長室內 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	行政大樓一樓茶水間 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	圖書館三樓自修室 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	游泳館一樓 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	游泳館二樓 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	網球場廁所旁 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	舊警衛室二樓 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	戲舞大樓一樓戲劇系 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	戲舞大樓一樓舞蹈系 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	戲舞大樓一樓劇設系 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	戲舞大樓二樓劇設系 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	戲舞大樓二樓戲劇系 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	戲舞大樓三樓戲劇系 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	戲舞大樓三樓舞蹈系 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	戲舞大樓三樓劇設系 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	戲舞大樓四樓電影系 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	戲舞大樓四樓辦公室內 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	戲劇學院一樓走廊 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	戲劇學院一樓107室前 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	音樂一館一樓走廊 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	音樂一館二樓走廊 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	音樂廳一樓 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
	音樂廳B ₁ 飲水機	<1	104.01.08	符合規定
註一：飲用水質管理條例標準 大腸桿菌群:6 CFU/100mL 註二：本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準				

台技水質環保科技檢驗室 製表

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
 負責人：陳雅泮
 檢驗室主任：陳慶洲

專用
 檢驗
 報告
 章