













國立台北藝術大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	受 驗 地 點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
國立台北藝術大學	行政大樓三樓會議室內NO.5 飲水機	<1	104.10.12	符合規定
	行政大樓三樓會計室外NO.6 飲水機	<1	104.10.12	符合規定
	音樂2館五樓NO.44 飲水機	<1	104.10.12	符合規定
	音樂2館四樓NO.43 飲水機	<1	104.10.12	符合規定
	音樂2館三樓NO.42 飲水機	<1	104.10.12	符合規定
	展演中心二樓茶水區NO.84 飲水機	<1	104.10.12	符合規定
	展演中心一樓廁所外NO.85 飲水機	<1	104.10.12	符合規定
	圖書館四樓男廁外NO.23 飲水機	<1	104.10.12	符合規定
	圖書館四樓女廁外NO.24 飲水機	<1	104.10.12	符合規定
	美術系一樓102室前NO.21 飲水機	<1	104.10.12	符合規定
	美術系三樓樓梯口NO.20 飲水機	<1	104.10.12	符合規定
	男生宿舍C區一樓114室前NO.63 飲水機	<1	104.10.12	符合規定
	男生宿舍D區一樓112室前NO.68 飲水機	<1	104.10.12	符合規定
	藝文生態館RF影新學院NO.110 飲水機	<1	104.10.12	符合規定
	以下空白			
		 台技水質環保科技檢驗股份有限公司		
		檢 專 報 用 告 書 章	負 責 人 ：	陳 雅 泱
			檢 驗 室 主 任 ：	陳 慶 洲
註一：飲用水質管理條例標準 大腸桿菌群:6 CFU/100mL				
註二：本表僅供參考,實際檢驗結果以檢驗報告為準				

台技水質環保科技檢驗室 製表

104 年飲水機 第 4 季 水質檢驗照

<p>擺設位置:行政大樓 3 樓會議室 編號:5</p>	<p>擺設位置: 行政大樓 3 樓主計室 編號:6</p>	<p>擺設位置: 音二館 5 樓茶水間 編號:44</p>
		
<p>擺設位置: 音二館 4 樓茶水間 編號:43</p>	<p>擺設位置: 音二館 3 樓茶水間 編號:42</p>	<p>擺設位置: 展演中心 2 樓茶水間 編號:84</p>
		
<p>擺設位置: 展演中心 1 樓走廊 編號:85</p>	<p>擺設位置:圖書館 4 樓男廁外 編號:23</p>	<p>擺設位置: 圖書館 4 樓女廁外 編號:24</p>
		
<p>擺設位置:美術系 1 樓 102 教室外 編號:21</p>	<p>擺設位置: 美術系 3 樓走廊 編號:20</p>	<p>擺設位置:綜合宿舍 C 棟 1 樓 編號:63</p>
		

104 年飲水機 第 4 季 水質檢驗照

擺設位置: 綜合宿舍 D 棟 1 樓
編號:68

擺設位置: 藝文生態館 R 樓茶水間
編號:110

