

國立台北藝術大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	受 驗 地 點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
國立台北藝術大學	活動中心二樓衛保組外NO. 7 飲水機	<1	104.04.10	符合規定
	音樂二館一樓樓梯口NO. 40 飲水機	<1	104.04.10	符合規定
	音樂二館二樓茶水間NO. 41 飲水機	<1	104.04.10	符合規定
	舞蹈系一樓右側走廊NO. 26 飲水機	<1	104.04.10	符合規定
	舞蹈系一樓109教室外NO. 27 飲水機	<1	104.04.10	符合規定
	研究大樓一樓茶水間NO. 46 飲水機	<1	104.04.10	符合規定
	教學大樓三樓推廣教育中心外NO. 15 飲水機	<1	104.04.10	符合規定
	教學大樓二樓廁所外NO. 16 飲水機	<1	104.04.10	符合規定
	美術系一樓辦公室內NO. 19 飲水機	<1	104.04.10	符合規定
	藝大會館三樓動畫系NO. 122 飲水機	<1	104.04.10	符合規定
	美術系一樓特殊教室NO. 22 飲水機	<1	104.04.10	符合規定
	行政大樓B ₁ 樓半總務處會議室NO. 1 飲水機	<1	104.04.10	符合規定
	警衛室NO. 11 飲水機	<1	104.04.10	符合規定
	以下空白			
		 台技水質環保科技檢驗股份有限公司		
		檢 專 驗 報 告 章	負 責 人 ： 陳 雅 泐	
			檢 驗 室 主 任 ： 陳 慶 洲	

註一：飲用水質管理條例標準
大腸桿菌群:6 CFU/100mL

註二：本表僅供參考, 實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室 製表

104 年飲水機 第 2 季 水質檢驗照

<p>擺設位置:活動中心 2 樓 編號:7</p>	<p>擺設位置:音樂 2 館 1 樓樓梯口 編號:40</p>	<p>擺設位置:音樂 2 館 2 樓茶水間 編號:41</p>
		
<p>擺設位置:舞蹈系 1 樓右側走廊 編號:26</p>	<p>擺設位置:舞蹈系 1 樓 109 教室外 編號:27</p>	<p>擺設位置:研究大樓 1 樓茶水間 編號:46</p>
		
<p>擺設位置:教學大樓 3 樓推廣中心 編號:15</p>	<p>擺設位置:教學大樓 2 樓廁所外 編號:16</p>	<p>擺設位置:美術系 1 樓辦公室內 編號:19</p>
		
<p>擺設位置:藝大會館 3 樓動畫系 編號:123</p>	<p>擺設位置:美術系 1 樓特殊教室 編號:22</p>	<p>擺設位置:行政大樓 B1 樓半總務處會議室 編號:1</p>
		