

國立台北藝術大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
國立台北藝術大學	音樂二館六樓NO. 45 飲水機	<1	105.01.08	符合規定
	音樂二館一樓院長辦公室 飲水機	<1	105.01.08	符合規定
	舞蹈系二樓專任教師室 飲水機	<1	105.01.08	符合規定
	活動中心三樓 飲水機	<1	105.01.08	符合規定
	圖書館三樓辦公室 飲水機	<1	105.01.08	符合規定
	男生宿舍C區二樓217室前NO. 64 飲水機	<1	105.01.08	符合規定
	男生宿舍D區三樓321室前NO. 70 飲水機	<1	105.01.08	符合規定
	男生宿舍C區三樓328室前NO. 66 飲水機	<1	105.01.08	符合規定
	男生宿舍D區二樓224室前NO. 69 飲水機	<1	105.01.08	符合規定
	女生第二宿舍B區一樓辦公室NO. 74 飲水機	<1	105.01.08	符合規定
	女生第一宿舍AB棟六樓NO. 100 飲水機	<1	105.01.08	符合規定
	女生第一宿舍AB棟六樓NO. 99 飲水機	<1	105.01.08	符合規定
	女生第一宿舍AB棟五樓NO. 97 飲水機	<1	105.01.08	符合規定
	女生第一宿舍AB棟五樓NO. 98 飲水機	<1	105.01.08	符合規定
	以下空白			
		台技水質環保科技檢驗股份有限公司		
		專 用 告 白 章	負責人：陳雅決	
			檢驗室主任：陳慶洲	
註一：飲用水質管理條例標準 大腸桿菌群:6 CFU/100mL				
註二：本表僅供參考, 實際檢驗結果以檢驗報告為準				

台技水質環保科技檢驗室 製表

105 年飲水機 第 1 季 水質檢驗照

<p>擺設位置:音樂二館 6 樓 編號:45</p>	<p>擺設位置: 音樂二館 1 樓院長辦公室</p>	<p>擺設位置: 舞蹈系二樓專任教師室</p>
		
<p>擺設位置: 活動中心三樓師培中心前</p>	<p>擺設位置: 圖書館三樓辦公室</p>	<p>擺設位置: 綜合宿舍 217 室前 編號:64</p>
		
<p>擺設位置: 綜合宿舍 321 室前 編號:70</p>	<p>擺設位置: 綜合宿舍 328 室前 編號:66</p>	<p>擺設位置: 綜合宿舍 228 室前 編號:69</p>
		
<p>擺設位置: 女生第二宿舍一樓辦公室 編號: 74</p>	<p>擺設位置: 女生第一宿舍六樓 編號:100</p>	<p>擺設位置: 女生第一宿舍六樓 編號:99</p>
		

105 年飲水機 第 1 季 水質檢驗照

擺設位置: 女生第一宿舍五樓
編號:97

擺設位置: 女生第一宿舍五樓
編號:98

