

國立台北藝術大學水質檢驗結果一覽表

受驗單位	受 驗 地 點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
國立台北藝術大學	關渡美術館一樓NO. 37 飲水機	<1	105.04.07	符合規定
	女生第二宿舍B區二樓212室前NO. 75 飲水機	<1	105.04.07	符合規定
	女生第二宿舍B區三樓312室前NO. 76 飲水機	<1	105.04.07	符合規定
	女生第二宿舍B區四樓409室前NO. 77 飲水機	<1	105.04.07	符合規定
	女生第一宿舍AB棟四樓NO. 95 飲水機	<1	105.04.07	符合規定
	女生第一宿舍AB棟四樓NO. 96 飲水機	<1	105.04.07	符合規定
	女生第一宿舍AB棟三樓NO. 92 飲水機	<1	105.04.07	符合規定
	女生第一宿舍AB棟三樓NO. 93 飲水機	<1	105.04.07	符合規定
	女生第一宿舍AB棟一樓NO. 88 飲水機	<1	105.04.07	符合規定
	女生第一宿舍AB棟一樓NO. 125 飲水機	<1	105.04.07	符合規定
	學人宿舍三樓NO. 82 飲水機	<1	105.04.07	符合規定
	學人宿舍三樓NO. 83 飲水機	<1	105.04.07	符合規定
	藝文生態館三樓NO. 87 飲水機	<1	105.04.07	符合規定
	藝文生態館二樓NO. 86 飲水機	<1	105.04.07	符合規定
	以下空白			

台技水質環保科技檢驗股份有限公司	
檢 驗 報 告 書	負 責 人：陳雅泐
	檢 驗 室 主 任：陳慶洲

註一：飲用水質管理條例標準
 大腸桿菌群:6 CFU/100mL

註二：本表僅供參考, 實際檢驗結果以檢驗報告為準

台技水質環保科技檢驗室 製表

105 年飲水機 第 2 季 水質檢驗照

檢測日期 105 年 4 月 7 日

擺設位置:關渡美術館 1 樓
編號:37

擺設位置: 音樂二館 1 樓院長辦
公室。編號:75


擺設位置: 舞蹈系二樓專任教師
室。編號:76



擺設位置: 活動中心三樓師培中
心前。編號: 77

擺設位置: 圖書館三樓辦公室
編號: 95

擺設位置: 綜合宿舍 217 室前
編號:96



擺設位置: 綜合宿舍 321 室前
編號:92

擺設位置: 綜合宿舍 328 室前
編號:93

擺設位置: 綜合宿舍 228 室前
編號:88



擺設位置: 女生第二宿舍一樓辦
公室 編號:

擺設位置: 女生第一宿舍六樓
編號:82

擺設位置: 女生第一宿舍六樓
編號:83



105 年飲水機 第 2 季 水質檢驗照

檢測日期 105 年 4 月 7 日

擺設位置: 女生第一宿舍五樓
編號:86

擺設位置: 女生第一宿舍五樓
編號:87

