

國立臺北藝術大學水質檢驗結果一覽表

專案編號：EZ113F0749

序號	受驗地點	總菌落數 CFU/mL	大腸桿菌群 CFU/100mL	採樣日期	檢測結果
1	科技藝術館上水塔	13	<1	113年09月02日	符合規定
2	科技藝術館下水池	<1	<1	113年09月02日	符合規定
3	研究生宿舍上水塔	<1	<1	113年09月02日	符合規定
4	研究生宿舍下水池	<1	<1	113年09月02日	符合規定
5	學人宿舍上水塔 A	75	<1	113年09月02日	符合規定
6	學人宿舍上水塔 B	60	<1	113年09月02日	符合規定
7	女生第一宿舍上水塔	11	<1	113年09月02日	符合規定
8	女生第一宿舍下水池	9	<1	113年09月02日	符合規定
9	女生第一宿舍消防水池	12	<1	113年09月02日	符合規定
10	藝大會館上水塔 A	<1	<1	113年09月02日	符合規定
11	藝大會館上水塔 B	<1	<1	113年09月02日	符合規定
12	山上水塔	<1	<1	113年09月02日	符合規定
13	山上舊水塔	13	5	113年09月02日	符合規定
14	山下水塔	<1	<1	113年09月02日	符合規定
15	教學大樓上水塔	2	<1	113年09月02日	符合規定
16	行政大樓上水塔	<1	<1	113年09月02日	符合規定
17	特殊教室上水塔	<1	<1	113年09月02日	符合規定
18	圖書館上水塔	<1	<1	113年09月02日	符合規定
19	研究大樓上水塔	<1	<1	113年09月02日	符合規定
20	總配電室中繼水塔	<1	<1	113年09月02日	符合規定
21	音樂二館上水塔	<1	<1	113年09月02日	符合規定
22	戲劇舞蹈大樓上水塔	<1	<1	113年09月02日	符合規定
23	戲劇系館上水塔	91	<1	113年09月02日	符合規定
24	舞蹈系館上水塔	<1	<1	113年09月02日	符合規定
25	活動中心上水塔	<1	<1	113年09月02日	符合規定
26	藝文生態館上水塔 A	<1	<1	113年09月02日	符合規定
27	藝文生態館上水塔 B	<1	<1	113年09月02日	符合規定

註一：自來水水質標準

大腸桿菌群：6 CFU/100mL

總菌落數：100 CFU/mL

註二：本表僅供參考，實際結果以檢驗報告為準

註三：不得做為法律訴訟、投標、公證、環保法規之申報等相關用途

